

BÁO CÁO THÁNG 07/2025

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ ngày 01/7/2025 – 31/7/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Công tác trực	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
01/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
02/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
03/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
04/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
05/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
06/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
07/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
08/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
09/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	

[illegible]

28/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
29/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
30/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	
31/07/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió	

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a, Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
01/07/2025	0						
02/07/2025	0						
03/07/2025	0						
04/07/2025	0						
05/07/2025	0						
06/07/2025	0						
07/07/2025	0						
08/07/2025	0						
09/07/2025	0						
10/07/2025	0						
11/07/2025	0						
12/07/2025	0						
13/07/2025	0						
14/07/2025	0						
15/07/2025	0						
16/07/2025	0						
17/07/2025	0						
18/07/2025	0						
19/07/2025	0						
20/07/2025	0						
21/07/2025	0						
22/07/2025	0						

23/07/2025	0						
24/07/2025	0						
25/07/2025	0						
26/07/2025	0						
27/07/2025	0						
28/07/2025	0						
29/07/2025	0						
30/07/2025	0						
31/07/2025	0						

b, Tài sản đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tên tài sản	Nội dung, tình trạng hư hỏng	BB hiện trường	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
01/07/2025	0						
02/07/2025	0						
03/07/2025	0						
04/07/2025	0						
05/07/2025	0						
06/07/2025	0						
07/07/2025	0						
08/07/2025	0						
09/07/2025	0						
10/07/2025	0						
11/07/2025	0						
12/07/2025	0						
13/07/2025	0						
14/07/2025	0						
15/07/2025	0						
16/07/2025	0						
17/07/2025	0						
18/07/2025	0						

19/07/2025	0						
20/07/2025	0						
21/07/2025	0						
22/07/2025	0						
23/07/2025	0						
24/07/2025	0						
25/07/2025	0						
26/07/2025	0						
27/07/2025	0						
28/07/2025	0						
29/07/2025	0						
30/07/2025	0						
31/07/2025	0						

c, Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, chầy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
1/7/2025	1. Km125 hướng QN-ĐN xe tải BKS:67C-05742 bị nổ lốp 2. Km101 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:37H-07756 bị bể lốp	0	0	0	0	0	0	0
2/7/2025	0	0	0	0	0	1. Km120+300 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:77A-32907 bị hết bình	0	0
3/7/2025	0	1. Km53 hướng QN-ĐN xe tải BKS:49H-04152 bị hỏng. 2. Km29 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:81A-34766 bị hỏng máy.	0	0	0	1. Km127 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:29E-15302 bị hết dầu.	0	0

4/7/2025	1. Km40 hướng QN-ĐN xe khách BKS:29E-36509 bị nổ lốp 2. Km26+350 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-06294 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
5/7/2025	1. Km15+800 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:43H-01674 bị nổ lốp. 2. Km57 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:60K-48364 bị nổ lốp 3. Km36+700 hướng QN-ĐN xe tải BKS:92C-11704 bị nổ lốp quay ngang đường	1. Km49+850 hướng QN-ĐN xe tải BKS:78C-03386 bị hỏng. 2. Km50+850 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77H-00116 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
6/7/2025	1. Km21 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-05404 bị nổ lốp. 2. Km57+050 hướng QN-ĐN xe con BKS:51A-07570 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
7/7/2025	1. Km77 hướng QN-ĐN xe con BKS:76A-09718 bị nổ lốp. 2. Km25+900 hướng ĐN-QN xe con BKS:76A-20441 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
8/7/2025	0	1. Km52+650 hướng QN-ĐN xe tải BKS:63H-03102 bị hỏng.	0	0	0	1. Km55+800 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:76D-00267 bị hết bình.	0	0

9/7/2025	1. Km03+100 hướng QN-ĐN xe ben BKS:43H-04643 bị nổ lốp. 2. Km102 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:75H-01627 bị nổ lốp.	1. Km18+850 hướng QN-ĐN xe du lịch BKS:78B-00779 bị hỏng 2. Km77+900 hướng QN-ĐN xe con BKS:51G-56998 bị hỏng kết nước	0	0	0	0	0	0
10/7/2025	1. Km23+600 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:43H-07160 kéo theo romooc: 50RM-00898 bị nổ lốp. 2. Km115+900 hướng ĐN-QN xe khách BKS:38H-03110 bị nổ lốp.	1. Km20+100 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-02476 bị hỏng. 2. Km18 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50E-14677 bị hỏng	0	0	0	0	0	0
11/7/2025	1. Km33 hướng QN-ĐN xe con BKS:76A-12241 bị nổ lốp. 2. Km29+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:79H-01532 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
12/7/2025	1. Km23+300 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:43C-27718 bị nổ lốp	1. Trạm thu phí Túy Loan hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:82C-05832 bị tụt cốn. 2. Km22+400 hướng QN-ĐN xe 4 chỗ BKS:43A-01893 bị hỏng máy.	0	0	0	0	0	0
13/7/2025	1. Km83+100 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:50H-06533 bị nổ lốp 2. Km58 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:75C-10637 bị nổ lốp	1. Km63 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:29A-95622 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0

14/7/2025	1. Km16 hướng ĐN-QN xe tải BKS:36H-00857 bị nổ lốp 2. Km78 hướng QN-ĐN xe ben BKS:43H-15546 bị nổ lốp. 3. Km66+619 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43C-05526 bị lủng lốp.	1. Km27+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:75C-04898 bị hỏng 2. Km56+300 hướng QN-ĐN xe khách BKS:51B-23370 bị hỏng máy.	0	0	0	0	0	0
15/7/2025	1. Km05+420 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:36C-26571 bị nổ lốp. 2. Km26 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75C-04714 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
16/7/2025	1. Km95 hướng ĐN-QN xe tải BKS:BC-4463 bị lủng lốp 2. Km62 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:19H-04693 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
17/7/2025	1. Km61 hướng QN-ĐN xe tải BKS:36H-03492 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
18/7/2025	1. Km107 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:51D-64639 bị nổ lốp. 2. Km45 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:60A-64519 bị nổ lốp	1. Km123 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-20106 bị gãy lốp.	0	0	0	0	0	0

19/7/2025	1.Km79+800 hướng QN-ĐN xe con bị nổ lốp 2.Km55 hướng ĐN-QN xe con BKS:43A-64993 bị nổ lốp 3. Km22+200 hướng ĐN-QN xe tải BKS:77F-00633 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
20/7/2025	1. Km126 hướng ĐN-QN xe khách BKS:75H-01713 bị nổ lốp. 2. Km35+497 hướng ĐN-QN xe khách BKS:43H-03312 bị nổ lốp. 3. Km28 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:75A-26224 bị nổ lốp.	1. Km77 hướng QN-ĐN xe con BKS:30E-54114 bị hỏng máy.	0	0	0	0	0	0
21/7/2025	1. Km49+870 hướng ĐN-QN xe tải BKS:74C-10782 bị nổ lốp. 2.Km87 hướng QN-ĐN xe tải BKS:92C-25021 bị nổ lốp. 3. Km127 hướng QN-ĐN xe tải BKS:36H-05171 bị nổ lốp	1. Km34+475 hướng ĐN-QN xe tải BKS:73C-12414 bị rơi bánh . 2. Km6+200 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:30L-30926 bị hỏng 3. Km28+500 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37H-12900 bị hỏng	0	0	0	0	0	0

22/7/2025	1. Km05 hướng ĐN-QN xe con BKS:61H-14783 bị nổ lốp.	1. Km18+300 hướng QN-ĐN xe tải BKS:80A-04723 bị hỏng. 2. Km22+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:81H-03103 bị hỏng 3. Km16 hướng ĐN-QN xe tải BKS:43H-03128 bị hỏng côn	0	0	0	1. Vào khoảng 23h11, tại Km41+080 hướng QN-ĐN xảy ra sự cố giữ xe khách BKS: 73H 03922 đang lưu thông trên tuyến với hành khách đi trên xe khách BKS: 18F-00016, hậu quả làm 01 hành khách tử vong, phương tiện tham gia giao thông được phân luồng xuống nút giao Hà Lam, hiện trường giải phòng lúc 5h13' ngày 23/7/2025. Nguyên nhân đang được công an làm rõ	0	1
23/7/2025	1. Km123 hướng QN-ĐN xe tải BKS:74H-01258 bị nổ lốp 2. Km35 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:77C-08225 bị nổ lốp	1. Km05+300 hướng ĐN-QN xe tải BKS:29H-73775 bị hỏng.	0	0	0	1. Km95 hướng ĐN-QN xe tải BKS:18H-01038 bị hết bình	0	0
24/7/2025	0	1. Km107+300 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-97971 bị bể kết nước.	0	0	0	0	0	0
25/7/2025	1. Km30+700 hướng QN-ĐN xe con BKS:30A-06003 bị nổ lốp 2. Km76+650 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS: 86H-01920 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0

26/7/2025	1. Km73+110 hướng ĐN-QN xe tải BKS:85H-00180 bị nổ lốp.	1. Km19+650 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-22750 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
27/7/2025	1. Km74+650 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:77H-04690 bị nổ lốp. 2. Km53 hướng ĐN-QN xe con BKS:92A-41282 bị nổ lốp. 3. Km22+400 hướng QN-ĐN xe du lịch BKS:60F-00296 bị nổ lốp 4. Km92+500 hướng QN-ĐN xe tải BKS:61F-00990 bị nổ lốp 5. Km102 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:76A-21708 bị xẹp lốp.	0	0	0	0	0	0	0
28/7/2025	1.Km33 hướng ĐN-QN xe con BKS:43A-64759 bị nổ lốp	1. Km19+500 hướng ĐN-QN xe tải BKS:50H-35419 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
29/7/2025	1. Km12+900 hướng ĐN-QN xe tải BKS:89C-21999 bị nổ lốp. 2. Km102 hướng QN-ĐN xe tải BKS:92C-20213 bị nổ lốp.	1. Km104+400 hướng ĐN-QN xe khách BKS:18H-03640 bị hỏng. 2. Km22+400 hướng ĐN-QN xe tải BKS:12H-02872 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0

30/7/2025	1. Km28+700 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75E-01790 bị nổ lốp. 2. Km123+200 hướng ĐN-QN xe 4 chỗ BKS:92A-29653 bị nổ lốp 3. Km84 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:43A-47457 bị nổ lốp. 4. Km107 hướng QN-ĐN xe tải BKS:71C-06134 bị nổ lốp. 5. Km64+150 hướng QN-ĐN xe tải BKS:98H-04032 bị nổ lốp.	1. Km67 hướng QN-ĐN xe container BKS:47H-07632 bị vỡ bi.	0	0	0	0	0	
31/7/2025	1. Km119 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:74E-00695 bị nổ lốp	1. Km62 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-21834 bị hỏng. 2. Km23+050 hướng ĐN-QN xe tải BKS:79C-20201 bị hỏng. 3. Km45+200 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-43114 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
Tổng	58	33	0	0	0	6	0	1



d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.

Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

II. Công tác kiểm tra công trình:


1. Cầu

Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
01/07/2025	Cầu VD 07	Km19+252	- Thiếu 41 nắp chắn rác (PT), 45 nắp chắn rác (TT) - Đường đầu cầu 4 bên bị lún - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - BTN tiếp giáp với bê tông khe co giãn bị nứt		
	Cầu OP 07	Km134+953	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT) bị nứt - Ủ chống xô mố A2 bị nứt		
02/07/2025	Cầu VD 12	Km126+882	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - Nút ụ chống xô nhịp 1 mố A1 (PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 14	Km134+734	- Đinh tứ nón A1(TT,PT) nứt chân chim; - Bong tróc nhẹ lớp xi măng dính tứ nón mố A1(TT); - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ		
	Cầu CB 38	Km138+284	- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Thấm nước 2 bên mố cầu; - BB tên cầu TT bị rơi chưa lắp lại		
03/07/2025	Cầu VD 13	Km127+761	- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang		


03/07/2025	Cầu ORB 29	Km132+584	- Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (PT) bị trật khớp		
04/07/2025	Cầu VD02A	Km13+259	- Thiếu 02 nắp chắn rác TT; - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Đinh tứ nón mố A1 TT sụt rỗng KT: (80*30)cm		
	Cầu IRB 00d	Km0+399	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ; - Mặt đường trên cầu trôi nhựa; - Chân tứ nón mố A1 bị sụt lún bên TT kích thước (1.5*0.6)m, bên PT kích thước: (0.3*1)m		
	Cầu VD 03	Km14+880	-Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ; -Thiếu 07 nắp chắn rác (TT) và 07 nắp (PT); -Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT); -Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng KT: (40*15)cm; -Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng KT: (50*15)cm - Thanh khe có giãn số 5,6 7,8,9,10,11 mố A1 (PT) lỏng ốc		
	Cầu VD 03A	Km15+340	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ; - Đinh tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng KT:90x70 cm; - Tứ nón mố A1 (TT) bị nứt; - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Thiếu 09 tấm chắn rác (PT), thiếu 3 nắp chắn rác (TT); - Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2		
	Cầu VD 04	Km16+558	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ; - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT); - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Đinh tứ nón mố A1(TT) sụt rỗng KT:20*30 cm - Mố cầu bị thấm nước		

05/07/2025	Cầu VD 05	Km18+316	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún nhẹ; - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT); - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Đinh tứ nón mố A1(TT) sụt rỗng KT:20*30 cm - Mố cầu bị thấm nước		
	Cầu FO 06A	Km66+455	- Thiếu 2 nắp chắn rác; - Lưới chắn thành cầu bị rỉ sét; - Bong tróc biển tên cầu (TT,PT); - Tứ nón mố A1 (PT) chưa hoàn thiện; - Tứ nón mố A1 (TT), A2 (TT) bị nứt nhẹ		
	Cầu VD 10A	Km124+117	- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ; - Mố cầu bị thấm nước; - Đinh mố cầu đọng đất đá 2 bên; - 8 tấm đan lót bản mặt cầu bị nứt; - Số bóng đèn không sáng: 2 bóng (PT), 3 bóng (TT).		
06/07/2025	Cầu FO 02	Km9+600	- Biển tên cầu bị bong chữ (TT,PT); - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) có dấu hiệu lún; - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Ống thoát nước mặt cầu bị nứt; - Lắp đặt ống thoát nước chưa đảm bảo kỹ thuật; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, bulong bị rỉ sét		
	Cầu OP 00B	Km05+286	- Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng - Mặt đường đầu cầu A1A2 (PT) lún nhẹ - Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)		
	Cầu FO 01	Km0+578	- Biển trên cầu bong tróc màng phản quang 2 bên - Hệ thống dây điện, ống nước đi trên thành cầu gây mất an toàn - Tứ nón mố A2 TT bị xói lở, kt: (6.5 x 3.5m) - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét - Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện		

07/07/2025	Cầu OP 00A	Km1+153	- Biển ghềch 2 bên bong tróc màng phản quang - Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị lún, nứt, đường đầu cầu mố A1 (TT+PT) có hiện tượng nứt - Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt dài 1m		
	Cầu OP 01	Km3+644	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - đường đầu cầu lún		
	Cầu FO 07	Km76+970	- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ - Ống thoát nước mố A2 (TT,PT) bị trật khớp nối - Thiếu 4 nắp chắn rác		
	Cầu VD02	Km10+270	- Thiếu 3 nắp chắn rác (PT); - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt; - Tấm cao su chèn khe co giãn mố A1 PT sát thành cầu bị hư hỏng; - Thiếu 2 nắp ốp hộp kỹ thuật trên thành cầu; - Biển tĩnh không (TT,PT) bị bong tróc màng phản quang;		
	Cầu VD06	Km18+606	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt - Thiếu 2 nắp ốp trên thành cầu		
	Cầu FO 03	Km20+700	- Biển tên cầu 2 bên bong tróc chữ - Mặt đường 2 bên đầu cầu bị lún, trôi nhựa; - Ống thoát nước (TT) bị trật khớp nối; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sắt		

	Cầu IRB 01	Km64+450	- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) bị lún; - 2 bóng không sáng; - Khe co giãn mố A1 (TT) bị chênh; - Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối; - Đinh tứ nón mố A1 (TT) bong lớp vữa (KT: 0.8 x 0.7m)		
08/07/2025	Cầu CB 09	Km40+110	- Thanh KCG mố A2 (TT) bị sập thanh thứ 3 từ GPCG và bê tông KCG mố A1, A2 (PT) bị rạn nứt		
	Cầu CB 23	Km81+364	- Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (TT) thiếu 1 con ốc; - Mố cầu bị thấm nước - Đinh tứ nón mố A1 (TT) sụt nhẹ		
	Cầu FO 09	Km89+158	- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mố; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa; - Biển báo tên cầu bong tróc (TT, PT); - Tứ nón A2 (PT) sụt lún kt (30*20)cm, chiều sâu chưa xác định		
	Cầu FO 10	Km103+560	- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ; - Sút rỗng tứ nón A1 (TT) kích thước (70x 90 x 40)cm - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT, PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 09C	Km109+835	- Thiếu 6 nắp chắn rác; - Ống thoát nước bị bể (PT).		



09/07/2025	Cầu FO 10A	Km111+720	- Lưới thép chắn thành cầu rỉ sắt; - Mố cầu bị thấm nước; - Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)		
	Cầu OP 22A	Km112+120	- Mố cầu bị thấm nước;		
	Cầu FO 14	Km116+570	- Lưới chắn thành cầu rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ; - Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang; - Bong tróc biển giới hạn chiều cao (PT)		
	Cầu FO 16	Km119+170	- Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim; - Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa rỉ sắt; - Thấm nước mố cầu A1,A2; - Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang		
	Cầu OP 03	Km13+626	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A2 (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Tứ nón mố A1 A2 (PT) có nhiều lỗ rỗng - Bê tông khe co giãn mố A1 (PT) vỡ 1 mảng (60x12cm)		
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	- Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật (TT) - Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt		

10/07/2025	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	- Không hư hỏng		
	Cầu OP 09	Km35+497	- Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc - Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT) - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 09a	Km40+880	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
11/07/2025	Cầu OP 10	Km41+235	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Thanh khe co giãn mố A1 A2 (TT) lỏng ốc		
	Cầu OP 11	Km41+723	- Không hư hỏng		
	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang		



	Cầu OP 16	Km57+507	- Thanh khe có giãn số 5 mố A2 (PT) sập - Tứ nón nón mố A1 (TT) sụt rỗng (KT: 0.3 x 0.3 x 0.5m, 0.2 x 0.1 x 0.5m)		
12/07/2025	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 03 nắp chắn rác (TT), thiếu 2 nắp chắn rác (PT) - Đinh tứ nón mố A2 (PT) vỡ rỗng (kt: 1.5 x 0.4m)		
	Cầu OP 17B	Km60+966	- Tứ nón bên mố A1 (TT) trôi đất (KT: 1 x 1 x 5m) - Tứ nón mố A2 (TT) bị sụt đất bên trong (KT: 0.4 x 0.4m x 0.3m , 0.4 x 0.4m x 0.5m)		
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Biền tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang		
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biền tĩnh không (TT) chưa lấp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu lún nhẹ		
	Cầu CB 02	Km9+373	- Thiếu 1 nắp chắn rác (PT) - Thanh khe có giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy - Chân tứ nón mố A1 (TT) vỡ (KT: 0.6 x 0.6m)		

13/07/2025	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Thiếu 01 tấm chắn rác (TT) - Đinh tứ nón mố A1 (PT) A2 (TT,PT) sứt rỗng		
	Cầu CB 11	Km43+655	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A2 (PT) lún - Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Chấn tứ nón mố A1 (PT) vỡ		
	Cầu OP 19	Km85+750	- Tứ nón mố A1 (TT) sứt rỗng (kt: 0.6 x 0.6 x 0.7m) - Tứ nón mố A2 (TT) sứt rỗng (kt: 0.5 x 0.5 x 0.6m) - Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 6 nắp chắn rác (TT,PT) - Thanh khe co giãn thứ 11 mố A1 (TT) bị lỏng ốc - 1 thanh khe co giãn mố A2 (TT) bập bênh - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
14/07/2025	Cầu CB 25	Km92+538	- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 20A	Km100+846	- Đinh tứ nón mố A1 (TT) nứt chân chim - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu CB 27	Km101+827	- Thiếu 2 nắp chắn rác (TT) - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ		


	Cầu CB 12	Km45+540	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt lún (KT: 0.6 x 0.5 0.4m)		
	Cầu CB 13	Km48+390	- Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt, - Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)		
15/07/2025	Cầu VD 09A	Km107+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu VD 09B	Km107+828	- Biển tình không (TT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 21	Km109+810	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún Mố A1 A2 (TT,PT) - Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt, - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Ống thoát nước bị bể (PT)		
	Cầu CB30	Km118+050	- Thiếu 8 lưới chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		

16/07/2025	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 25 (IB)	Km128+610	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ		
	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa - Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét - Thấm nước 2 bên mố A1, A2		
	Cầu OP 24A	Km124+899	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Thiếu 6 lưới chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
17/07/2025	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	- Đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún - Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt - Thanh khe co giãn số 11 mố A1 (TT) bị sập - Mặt cầu mố A2 (TT,PT) trồi, lún nhạ nhẹ - Thiếu tấm chắn rác 10 nắp (PT), 23 nắp (TT). Ống thoát nước mố A1 (PT) bị trật khớp - Tứ nón mố A1 (PT) vỡ lớp vữa (KT: 0.3 x 0.2m) - Đinh tứ nón A2 (TT) có 1 số lỏng rỗng		
	Cầu ORB 27	Km104+887	- Biền tỉnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT,PT)		

18/07/2025	Cầu ORB 26B	Km102+327	- Thiếu 1 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 28A	Km130+174	- Tứ nón mố A1 A2 (TT,PT) nứt chân chìm - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) trật khớp		
	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Ủ chống xô mố A2 bị nứt - Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) -		
19/07/2025	Cầu LRR 12 (OB)	Km68+447	- Đinh tứ nón mố A2 (PT) sứt rỗng - thiếu 42 nắp chắn rác		
	Cầu LRR 12 (IB)	Km68+465	- Không hư hỏng		
20/07/2025	Cầu Trà Bồng	Km109+001	- Đường đầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ - Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt - DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Ủ chống xô mố A2 (TT) nứt - Tứ nón mố A2 (TT,PT) nứt		

21/07/2025	Cầu Trà Khúc	Km125+367	- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT) - Vỡ giải phân cách giữa trên cầu nhịp 12 - Xuất hiện nhiều vết nứt trên lan can - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Mố cầu (TT,PT) thấm nước - Tứ nón mố A1 và A2 (TT) nứt - Nứt chân Tứ nón mố A1 (PT)		
22/07/2025	Cầu LRB 08	Km39+653	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc mảng phản quang - Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc - Thiếu 15 nắp chắn rác (PT), thiếu 15 nắp chắn rác (TT)		
	Cầu LRB 01	Km1+595	- Mặt đường làn khẩn cấp cách đầu cầu 5m bị Lún, nứt. - Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu. - Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ - Lan can thành cầu bị rỉ sét		
	Cầu LRB 02	Km2+460	- Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT) - Biển tĩnh không (PT) bong tróc mảng phản quang		
	Cầu LRB 04	Km9+855	- Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT) - Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt - Thiếu 7 nắp chắn rác (PT), 2 nắp chắn rác (TT) - Chân tứ nón mố A2 (TT) bị vỡ (kt: 0.7 x 0.4m)		
	Cầu LRB 05	Km10+887	- Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 2 nắp (TT) - Đỉnh tứ nón mố A2 (TT,) bị nứt, sụt lún, A1 (PT) sụt rỗng, tứ nón A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.2 x 1m)		

23/07/2025	Cầu LRB 05A	Km11+924	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT,PT) sụt nứt sâu 0.4m - Thiếu 4 nắp chắn rác (PT), 6 nắp (TT)		
	Cầu LRB 05B	Km12+644	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 7 nắp chắn rác (TT), 4 nắp (PT) - Đinh tứ nón mố A1 (TT) vỡ đã học (KT: 0.5 x 0.5m), - Tứ nón mố A2 (TT) sụt lún, - Đinh tứ nón mố A1 (PT) nứt, - Tứ nón mố A2 (PT) sụt rỗng (KT: 0.2 x 0.4 x 0.5m)		
24/07/2025	Cầu LRB 06	Km14+027	- Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ - Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt - Thiếu 2 tấm chắn rác (PT), 3 tấm (TT)		
	Cầu LRB 09	Km47+911	- Đinh tứ nón mố A1 (TT) có lỗ rỗng nhỏ - Chân tứ nón mố A1 (PT) sạt rỗng (KT: 1.4 x 0.5 x 1m)		
	Cầu LRB 10	Km55+612	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu LRB 11	Km58+244	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt		

	Cầu LRB 12A	Km87+966	- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc - Thiếu 14 nắp chắn rác - Thiếu 1 nắp ống hộp kỹ thuật - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đinh tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - biển báo tên cầu bị sai		
25/07/2025	Cầu ORB 04 (IB)	Km23+376	- Biển tĩnh không (TT) bong tróc - Đường dầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt		
	Cầu ORB 04 (OB)	Km23+390	- Biển tĩnh không (PT) bong tróc mảng phản quang - Mặt đường dầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật (TT) - Tứ nón mố A1 (TT) vỡ		
	Cầu ORB 05	Km24+917	- Biển tĩnh không mố A1 (chưa lắp đặt)		
	Cầu ORB 00B	Km5+632	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc mảng phản quang - Mặt đường dầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún		
	Cầu ORB 11	Km44+440	- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước		

26/07/2025	Cầu ORB 09A	Km38+377	- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT) - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu		
	Cầu ORB 06	Km29+505	- Thiếu 2 nắp ống hộp kỹ thuật trên thành cầu - tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung		
	Cầu ORB 07	Km34+151	- Thanh khe co giãn mố A1 (PT) lỏng ốc, gãy thanh khe co giãn số 8 - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)		
27/07/2025	Cầu ORB 21	Km75+182	- Đinh tứ nón mố A1 A2 (TT) sứt rỗng (kt: 0.8 x 0.8 x 0.15m) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 10 nắp chắn rác - Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang		
	Cầu ORB 16	Km62+456	- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) và mố A2 (PT) - Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mố A1 (PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 22	Km82+348	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 2 nắp chắn rác (TT) - Ống thoát nước mố A1 (PT) trật khớp - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		

	Cầu ORB 28	Km115+999	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu ORB 13	Km45+884	- Thiếu 1 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
28/07/2025	Cầu ORB 15	Km57+095	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún		
	Cầu ORB 14	Km54+986	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún		
	Cầu ORB 12	Km45+438	- Không hư hỏng		
	Cầu ORB 08	Km36+431	- Thiếu 2 nắp ống kỹ thuật trên thành cầu - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT)		

29/07/2025	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng (kt: 0.5 x 0.2 x 0.2m) A2 (TT) sụt rỗng - Thiếu 6 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm		
	Cầu ORB 23	Km87+678	- Tứ nón mố A1 (PT) nứt - Thiếu 5 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng (kt: 0.7 x 0.6 x 0.4m) - Đường đầu cầu lún - Thiếu 6 nắp chắn rác - Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
30/07/2025	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 26	Km101+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8, 10 mố A2 (PT) lỏng ốc - Thiếu 2 nắp chắn rác		
	Cầu ORB 26A	Km102+055	- Thanh khe co giãn số 8, 9, 10 mố A1 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lỏng ốc - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		

2. Mặt đường

Ngày	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	Sâu (m)	Diện tích (m2)		
08/07/2025	Km9+658		Trái	Mặt đường bong tróc, hư hỏng, ổ gà	0,7	0,6		0,42		
26/07/2025	Km0+000	Km0+060	Trái	Mặt đường bong tróc, hư hỏng, ổ gà						

III. Công tác khác

a, Tuyên truyền:

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

IV. Công tác trực tổng đài

Stt	Phân loại cuộc gọi	Số lượng	Xử lý	Ghi chú
1	Cuộc gọi xe hỏng, nổ lốp và hết xăng dầu.	97	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
2	Cuộc gọi trên tuyến (hỏi đường, giá dịch vụ,...)	18	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
3	Cuộc phản ánh tình trạng giao thông trên tuyến.	41	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
4	Cuộc gọi báo tai nạn, va chạm giao thông.	0	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
5	Cuộc gọi Phản ánh thu phí	1	Đã báo cáo xử lý kịp thời	
Tổng số cuộc gọi đến		157		

V. Tài sản

Stt	Tên thiết bị, dụng cụ	Đvt	Số lượng			Ghi chú
			Tháng 6	Hư hỏng	Còn lại	
1	Chóp nón	Cái	82	0	82	
2	Gậy phát sáng	Cây	48	0	48	
3	Gậy trắng đen	Cây	15	0	15	

4	Dèn hoa mai	Cái	27	0	27	
5	Biển báo đi chậm	Cái	3	0	3	
6	Biển báo công trình thi công	Biên	3	0	3	
7	Biển cảnh báo nguy hiểm	Biên	4	0	4	
8	Biển báo tốc độ 100	Biên	2	0	2	
9	Biển báo tốc độ 80	Biên	2	0	2	
10	Biển báo tốc độ 60	Biên	2	0	2	
11	Biển mũi tên hình tròn	Biên	4	0	4	
12	Biển mũi tên hình chữ nhật	Biên	26	0	26	
13	Biển báo đường hẹp	Biên	3	0	3	
14	Bộ biển HE (khoảng cách công trường 50m, 100m, 500m)	Biên	6	0	6	
15	Bộ đàm (Motorola)	Bộ	6	0	6	
16	Ông nhòm đôi Baigish 20x50	Cái	3	0	3	

VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 8/2025

- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến (đính kèm phụ lục)
- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hằng ngày theo quy định.
- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.
- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

VII. Các vướng mắc khó khăn của Đội vận hành

Hiện tại các tài sản công cụ dụng cụ của Đội đã cũ, phai màu, mất hình ảnh khi làm việc trên tuyến. Để đảm bảo hình ảnh của Trung tâm cũng như hình ảnh chung của TCTy. Kính đề nghị Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo mua sắm thay thế.

Đội vận hành được bố trí 03 xe ô tô phục vụ công tác tuần đường nhưng hiện tại xe tuần đường BKS: 29C463.01 bị hỏng và đang được sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa xong. Để đảm bảo công tác tuần đường trên tuyến kính đề nghị Lãnh đạo Trung tâm xem xét giải quyết.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tháng 7/2025, kế hoạch thực hiện công việc tháng 8/2025, Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH


Nguyễn Minh Sáng