

BÁO CÁO TUẦN

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 12/9/2025 – 18/9/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 12/9/2025 đến ngày 18/9/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Công tác trực	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
12/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
13/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
14/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
15/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
16/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
17/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
18/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a, Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
12/09/2025	0						
13/09/2025	0						
14/09/2025	0						
15/09/2025	0						
16/09/2025	0						
17/09/2025	0						
18/09/2025	0						

b, Tài sản đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tên tài sản	Nội dung, tình trạng hư hỏng	BB hiện trường	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
12/09/2025	0						
13/09/2025	0						
14/09/2025	0						
15/09/2025	0						
16/09/2025	0						
17/09/2025	0						
18/09/2025	0						

c, Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
12/9/2025	1. Km95 hướng ĐN-QN xe tải BKS:74C-04063 bị xẹp lốp 2. Km52+600 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-22750 bị nổ lốp 3. Km69 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:75A-26224 bị xi lốp.	1. Km23+300 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:49A-55631 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0

13/9/2025	1. Km24+800 hướng QN-ĐN xe container BKS: 34C-01307 bị nổ lốp 2. Km22+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:29H-99770 bị nổ lốp.	0	0	0	0	0	0	0
14/9/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
15/9/2025	1. Km1+900 hướng ĐN-QN xe con BKS:43S-8061 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
16/9/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
17/9/2025	1. Km27 hướng QN-ĐN xe tải BKS:50H-20904 bị nổ lốp	1. Km74+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:37C-50741 bị hỏng.	0	0	0	1. Km4+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:KV-8267 bị hết dầu.	0	0
18/9/2025	1. Km13 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:85H-00325 bị nổ lốp	1. Km84 hướng ĐN-QN xe container BKS:29C-67647 bị đứt dây cora	0	0	0	0	0	0
Tổng	8	3	0	0	0	1	0	0


d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.


Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.


II. Công tác kiểm tra công trình:




1. Cầu


Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)		

12/09/2025	Cầu OP 17B	Km60+966	- Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ		
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ		
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biển tình không (TT) chưa lắp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu lún nhẹ		
13/09/2025	Cầu CB 02	Km9+373	- Thiếu 1 nắp chắn rác (PT) - Thanh khe co giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy		
	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Thiếu 01 tấm chắn rác (TT) - Biển tình không chưa lắp đặt		
	Cầu CB 11	Km43+655	- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung		

	Cầu OP 19	Km85+750	- Biển tình không (TT,PT) chưa lắp đặt - Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Thanh khe co giãn thứ 11 mố A1 (TT) bị lỏng ốc - 1 thanh khe co giãn mố A2 (TT) bập bênh - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Bê tông khe co giãn rạn nứt		
14/08/2025	Cầu CB 25	Km92+538	- Thiếu 3 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 20A	Km100+846	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Ống thoát nước mặt cầu mố A2 (PT) bị hở - Biển tình không chưa lắp đặt		
	Cầu CB 27	Km101+827	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ		
	Cầu CB 12	Km45+540	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc mảng phản quan - Đinh tứ nón mố A2 (TT) sụt lún (KT: 0.6 x 0.5 0.4m)		
	Cầu CB 13	Km48+390	- Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt		

15/09/2025	Cầu VD 09A	Km107+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu VD 09B	Km107+828	- Biển tình không (TT) bong tróc mảng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 21	Km109+810	- Biển tình không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún Mố A1 A2 (TT,PT) - Đinh tứ nón mố A2 (PT) bị nứt, - Thiếu 3 nắp chắn rác (PT) - Ống thoát nước bị bể (PT)		
	Cầu CB30	Km118+050	- Thiếu 8 lưới chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
16/09/2025	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
	Cầu OP 25 (IB)	Km128+610	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ		

10/07/2025	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa - Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét - Thấm nước 2 bên mố A1, A2		
	Cầu OP 24A	Km124+899	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Thiếu 6 lưới chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước		
17/09/2025	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	- Đường đầu cầu mố A1,A2 (TT,PT) lún - Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt - Thanh khe co giãn số 11 mố A1 (TT) bị sập - Mặt cầu mố A2 (TT,PT) trôi, lún nhựa nhẹ - Thiếu tấm chắn rác 10 nắp (PT), 25 nắp (TT). Ống thoát nước mố A1 (PT) bị trật khớp - Tủ nón mố A1 (PT) vỡ lớp vữa (KT: 0.3 x 0.2m) - Đinh tủ nón A2 (TT) có 1 số lỗ rỗng - Thân tủ nón A2 (PT) vỡ rỗng		
18/09/2025	Cầu ORB 27	Km104+887	- Biển tình không (TT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 3 nắp chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 26B	Km102+327	- Thiếu 1 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 28A	Km130+174	- Tủ nón mố A1 A2 (TT,PT) nứt chân chim - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT) - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) trật khớp		

	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - biển tình không bị mờ	
--	---------------	----------	--	---

2. Mặt đường

Ngày	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
16/09/2025	Km81+320		Phải	Mặt đường ổ gà lần 1	0,3	0,3	0,03	0,09		
	Km81+775			Mặt đường ổ gà lần 2	0,7	0,5	0,03	0,35		
	Km81+812			Mặt đường ổ gà lần 2	0,8	0,6	0,03	0,48		
	Ram C1 Chu Lai			Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí						

17/09/2025	Km0+000 - Km0+115			Mặt đường hư hỏng, ổ gà nhiều vị trí						
------------	-------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--

III. Công tác khác

a, Tuyên truyền:


- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 12/9/2025 đến 18/9/2025. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH



Nguyễn Minh Sáng